

УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

Деятова Т. С. Деятова Т. С.
Малмыжской районной организации
Кировской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)

« 04 » 04 20 16 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 3

Кировская область, Малмыжский район
(наименование территориального образования субъекта Российской
Федерации)

« 04 » 04 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта КОГПОАУ «Савальский политехникум»
- 1.2. Адрес объекта 612940, Кировская область, Малмыжский район, с.Савали, ул. Октябрьская, д.100
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5339,1 кв.м
 - часть здания 1 этажей (или на 1 этаже), 1 этаж – 4243,6 кв.м, 2 этаж – 1053,6 кв.м, 3 этаж – 1415,2 кв. метров,
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Савальский политехнический техникум», КОГПОАУ «Савальский политехникум»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 612940, Кировская область, Малмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусное сообщение по маршруту г.Малмыж – д.Гоньба, остановка с.Савали (техникум)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 315 м

3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать уклон местности)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-В - доступно полностью всем

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
8	Все зоны и участки	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – в соответствии с дорожной картой не заполняем, в рамках исполнения _____ не заполняем

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Паспорт и анкета доступности, КОГПОАУ «Савальский политехникум»

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5 Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте КОГПОАУ «Савальский политехникум» на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы присутствие по Давыдова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы прораб ООО "Мегастрой" Кавыгин И. В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зав. хозяйством Сысучка Н. В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов присутствие по Давыдова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте прораб ООО "Мегастрой" Кавыгин И. В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зав. хозяйством Сысучка Н. В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « 04 » 04 20 16 г.
(протокол № 1)

Комиссией (название) Комиссия по составлению
паспорта доступности.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от «04» 04 2016 г. № 1

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
КОГПОАУ «Савальский политехникум», 612940, Кировская область,
Малмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			отклонений нет	К, У		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			наличие неровностей	К, У		
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть		1	отклонений нет	К, У		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		2	отсутствует знак для инвалидов	К, У	установить знак для инвалидов	тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (К, У)	тек. ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к	ДП-И (К, У)			тек. ремонт

зданию (участок)				
------------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется установить знак для инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от « 04 » 04 2016 г. № 1

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

КОГПОАУ «Савальский политехникум», 612940, Кировская область,
Малмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет						
2.2	Пандус (наружный)	есть		1	отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		4	отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
2.5	Тамбур	есть		5	отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (К, У)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (К, У)		3	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в изменениях не нуждаются

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от «04» 04 20 16 г. № 1

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
КОГПОАУ «Савальский политехникум», 612940, Кировская область,
Малмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		7,8	отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (К, У)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути)	ДП-И (К, У)		7,8	

эвакуации)				
------------	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в изменениях не нуждаются

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от «04» 04 20 16 г. № 1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

КОГПОАУ «Савальский политехникум», 612940, Кировская область,

Малмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
4.3	Прилапачная форма обслуживания	есть			отклонений нет	К, У	не нуждается	не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабинка индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (К, У)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДП-И (К, У)			

здания (целевого посещения объекта)				
--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в изменениях не нуждаются

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от « 04 » 04 20 16 г. № 1

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от «04» 04 20 16 г. № 1

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от «04» 04 2016 г. № 1

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

КОГПОАУ «Савальский политехникум», 612940, Кировская область,
Мадмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9	отклонений нет	К	не нуждается	не нуждается
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствуют индивидуальные шкафы	К, У	Установка индивидуальных шкафов	тек.ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (К, У)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, У)		9	тек. ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка индивидуальных шкафов

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
от «04» 04 2016 г. № 1

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

КОГПОАУ «Савальский политехникум», 612940, Кировская область,
Малмыжский район, с.Савали, ул.Октябрьская, д.100
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			установить		Установка	Тек. ремонт
6.2	Акустические средства	нет			установить		Установка	Тек. ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			установить		Установка	Тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (К, У)	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, У)			Тек. ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проведение текущего ремонта по установке визуальных, акустических и тактильных средств